

**DECYZJA Nr UC-03-288-N/2-16
z dnia 18 marca 2016r.**

Na podstawie art. 9 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

w y d a j e s i ę u p r a w n i e n i e

**INWEST BUD ARTUR STĘPIEŃ
JÓZEFA SPORNEGO 5, 87-730 NIESZAWA**

do naprawy

**zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących,
rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników stałych ciśnieniowych**
zobowiązując jednocześnie do przestrzegania warunków określonych w uprawnieniu stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Uchyła się decyzję UDT Oddział w Bydgoszczy Nr UC-03-288-N/1-15 z dnia 03 lipca 2015 w sprawie uprawnienia do naprawy.

UZASADNIENIE

**PREZES
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO**

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Oddział terenowy w Bydgoszczy
DYREKTOR

z up.*Marek Matusiak*.....

POUCZENIE: Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo do wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34.

.....
data

.....
(potwierdzenie odbioru decyzji)

Załączniki:

- Nr 1. Warunki uprawnienia
- Nr 2. Zakres uprawnienia

WARUNKI UPRAWNIENIA

INWEST BUD ARTUR STĘPIEŃ JÓZEFA SPORNEGO 5, 87-730 NIESZAWA

1. Dokumentacja techniczna naprawy

- 1.1. Dokumentacja techniczna (instrukcja techniczna) naprawy wymaga uzgodnienia z Urzędem Dozoru Technicznego (oddziałem UDT lub CLDT).
- 1.2. Zmiana w uzgodnionej dokumentacji technicznej (instrukcji technicznej) naprawy wymaga ponownego uzgodnienia z Urzędem Dozoru Technicznego (oddziałem UDT lub CLDT).

2. Naprawa

- 2.1. Każda naprawa musi być uzgodniona z Urzędem Dozoru Technicznego.
- 2.2. Naprawa musi spełniać wymagania określone w:
 - 1) warunkach technicznych dozoru technicznego: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego , jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących (Dz. U. Nr 63 , poz. 572)
 - 2) warunkach technicznych ustalonych w trybie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r o dozorcze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125): WUDT-UC-UTS/01, WUDT-UC-UTS/02, WUDT-UC-UTS/03, WUDT-UC-RT, WUDT-UC-WO-W, WUDT-UC-WO-M, WUDT-UC-ZS, WUDT-UC-ZS/W
 - 3) instrukcjach technologicznych 1/IBT/2015 2/ITG/2015
 - 4) instrukcjach dla kontroli jakości 1/IBKJ/2015 2/IKJ/2015
- 2.3. Osoby odpowiedzialne za naprawy oraz osoby naprawiające urządzenia powinny posiadać kwalifikacje i uprawnienia wymagane przepisami o dozorcze technicznym.

3. Kontrola jakości

- 3.1. Kontrola jakości :

- 1) dokonuje odbioru jakościowego dostaw materiałów i elementów przeznaczonych do napraw oraz sprawuje nadzór nad ich identyfikacją i przechowywaniem do czasu ich wykorzystania w naprawianych urządzeniach,
- 2) sprawuje nadzór nad prawidłowością procesu naprawiania urządzeń,
- 3) wykonuje badania międzyoperacyjne i kontrolne w zakresie podanym w instrukcji dla kontroli jakości,
- 4) wykonuje końcowe badania techniczne naprawionych urządzeń zgodnie z instrukcją dla kontroli jakości i/lub procedurami oraz przepisami o dozorze technicznym,
- 5) zapewnia właściwe przygotowanie naprawionych urządzeń do badań sprawdzających zgodność wykonania z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi dozoru technicznego,
- 6) oznacza urządzenia swoją cechą w miejscach określonych w instrukcji dla kontroli jakości lub procedurach systemu zarządzania jakością.

3.2. Dla naprawionych urządzeń kontrola jakości wystawia dokumentację powykonawczą.

3.3. Na dowód prawidłowości wykonania i zbadania naprawionych urządzeń kontrola jakości wystawia dokumentację, w zakresie określonym w instrukcji dla kontroli jakości.

3.4. Osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości naprawianych urządzeń muszą posiadać kwalifikacje wymagane przepisami o dozorze technicznym.

4. Postanowienia końcowe

4.1. Zakład jest zobowiązany zawiadomić Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Bydgoszczy o każdej zmianie danych zawartych we wniosku o uprawnienie zakładu oraz w załącznikach do tego wniosku będących podstawą określenia zakresu i warunków niniejszego uprawnienia.

4.2. Zmiana zakresu lub warunków uprawnienia może nastąpić wyłącznie na podstawie decyzji Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Bydgoszczy.

4.3. Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Bydgoszczy przeprowadza kontrolę przestrzegania warunków niniejszego uprawnienia.

4.4. Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Bydgoszczy zawiesi uprawnienie w przypadku stwierdzenia:

- 1) nieprzestrzegania warunków określonych w niniejszym uprawnieniu,
- 2) niewłaściwej jakości, mającej wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji, naprawianych urządzeń.

- 4.5. Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Bydgoszczy cofnie uprawnienie w przypadku nieusunięcia w wyznaczonym terminie uchybień stanowiących podstawę zawieszenia uprawnienia.

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Oddział terenowy w Bydgoszczy
DYREKTOR

Marek Matusiak

Z up. Prezesa UDT

ZAKRES UPRAWNIENIA

**INWEST BUD ARTUR STĘPIEŃ
JÓZEFA SPORNEGO 5, 87-730 NIESZAWA**

1. Przedmiot uprawnienia

Uprawnienie dotyczy naprawy: zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących lub żrących - z tworzyw sztucznych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących - z tworzyw sztucznych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących - metalowych, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących lub żrących - metalowych, zbiorników stałych ciśnieniowych - metalowych.

2. Technologia i materiały

Szczegółowy zakres uprawnienia - procesy technologiczne naprawy i stosowane materiały podane są w odpowiednich arkuszach niniejszego załącznika:

- 1) Arkusz S3 - technologia - spajanie termoplastycznych tworzyw sztucznych
- 2) Arkusz F - technologia - formowanie tworzyw sztucznych
- 3) Arkusz IN - inne technologie

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Oddział terenowy w Bydgoszczy

DYREKTOR

Marek Matusiak

Z up. Prezesa UDT

ZAKRES UPRAWNIENIA
technologia - spajanie termoplastycznych tworzyw sztucznych

1. Nazwa zakładu: **INWEST BUD ARTUR STĘPIEŃ**
JÓZEFA SPORNEGO 5, 87-730 NIESZAWA
2. Szczegółowe dane dotyczące prac spawalniczych zawarte są w zatwierdzonych kartach WPS/kartach operacyjnych.
3. Dane dotyczące procesu spajania, zakresu wymiarowego

Rodzaj tworzywa wg normy PN-EN 13067:2013		Zakres wymiarowy łączonych elementów mm
Grupa materiałowa	Podgrupa materiałowa	
2 PP	2.1	2 - 10
3 PE	3.1	2 - 10
3 PE	3.9	d = 32 - 63; SDR = 11,0 - 17,6

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Oddział terenowy w Bydgoszczy

DYREKTOR

Małgorzata Matusiak

Z up. Prezesa UDT

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Oddział w Bydgoszczy

Numer Rejestru Zakładu 288

Załącznik nr 2 / **ARKUSZ F**

do Decyzji Nr UC-03-288-N/2-16

z dnia 18 marca 2016r.

ZAKRES UPRAWNIENIA

technologia - formowanie z tworzyw sztucznych

1. Nazwa zakładu: INWEST BUD ARTUR STĘPIEŃ
JÓZEFA SPORNEGO 5, 87-730 NIESZAWA

2. Rodzaj stosowanych materiałów:

Żywice : winyloestrowe

Wzmocnienia szklane : maty, tkaniny, welony, rowingi

Materiały dodatkowe: inicjatory, przyspieszacze, utwardzacze, barwniki, odpowietrzacze, absorbery UV, wypełniacze

3. Rodzaj stosowanych procesów formowania:

Formowanie ręczne

Laminowanie ręczne wykładzin zbiorników metalowych

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Oddział terenowy w Bydgoszczy
DYREKTOR

Marek Matusiak

Z up. Prezesa UDT

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Oddział w Bydgoszczy

Numer Rejestru Zakładu 288

Załącznik nr 2 / ARKUSZ IN
do Decyzji Nr UC-03-288-N/2-16
z dnia 18 marca 2016r.

ZAKRES UPRAWNIENIA

Inne technologie

1. Nazwa zakładu: INWEST BUD ARTUR STĘPIEŃ
JÓZEFA SPORNEGO 5, 87-730 NIESZAWA

2. Inne technologie

Nakładanie wykładzin gumowych na powierzchnie stalowe

Nakładanie wykładzin z polipropylenu na powierzchnie stalowe

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Oddział terenowy w Bydgoszczy

DYREKTOR

Marek Matusiak

Z up. Prezesa UDT